

# "GAS - CZOP"

GAS - CZOP Usługi z zakresu ppoż. S.C.  
ul. Śniadeckiego 5, 41-100 Siemianowice Śląskie  
tel. 692768091, 602763929  
NIP 6431775594, REGON 389276775  
email: gasczop@poczta.onet.pl

Siemianowice Śląskie 17.01.2024 r.

## Protokół z przeglądu podręcznego sprzętu przeciwpożarowego

Czynności przeprowadzono w myśl § 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

na terenie  
**Centrum Leczenia Oparzeń,  
41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 2.**

1. Przegląd przeprowadzono w dniach **17.01.2024 r.**
2. W wyniku przeglądu podręcznego sprzętu ppoż. sprawdzono oraz stwierdzono:

Lp.	Kondygnacja	Umiejscowienie	Typ gaśnicy	Data produkcji/ ostatniego remontu	Wynik przeglądu
1.	Poziom -2	Hiperbaria, p. 1.04	GP-4x ABC	2020	Pozytywny
2.	Poziom -2	Hiperbaria, korytarz, obok p. 1.06	GP-4x ABC	2020	Pozytywny
3.	Poziom -2	Hiperbaria, p. 1.05	GS-5x BC	2016	Pozytywny
4.	Poziom -2	Hiperbaria, p. 1.03 (sprężarkownia)	GP-4x ABC	2020	Pozytywny
5.	Poziom -2	Hiperbaria, p. 1.03 (sprężarkownia)	GP-4x ABC	2021	Pozytywny
6.	Poziom -2	Hiperbaria, p. 1.03 (sprężarkownia)	koc gaśniczy	-	Pozytywny
7.	Poziom -2	Hiperbaria, p. 1.16 (magazyn)	GP-4x ABC	2021	Pozytywny
8.	Poziom -1	Hiperbaria, korytarz, obok p. 1.09	GP-6x ABC	2023	Pozytywny
9.	Poziom -1	Hiperbaria, p. zabiegowy	GP-4x ABC	2020	Pozytywny
10.	Poziom -1	Hiperbaria, pomieszczenie komory, przy hydrancie	GP-4x ABC	2020	Pozytywny
11.	Poziom -1	Hiperbaria, p. komory, strona lewa	GP-4x ABC	2021	Pozytywny
12.	Poziom -1	Hiperbaria, w komorze, strona lewa	GWP-6x ABC	2024	Pozytywny - dokonano remontu

GAS - CZOP Usługi z zakresu ppoż. S.C.  
41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Śniadeckiego 5  
NIP 643-177-55-94 REGON 389276775  
tel. 602 763 099 692 768 091

**INSPEKTOR**  
Ochrony Przeciwpożarowej  
1/4  
mgr Jakub Czop  
nr upr. SIOPA/54/2023/07/03

13.	Poziom -1	Hiperbaria, w komorze, strona prawa	GWP-6x ABC	2024	Pozytywny - dokonano remontu
14.	Poziom -1	Hiperbaria, w komorze, słuza	GWP-6x ABC	2023	Pozytywny
15.	Poziom -1	Hiperbaria, przy recepcji	GP-4x ABC	2021	Pozytywny
16.	Poziom -1	Apteka, korytarz przy p. I.26	GP-4x ABC	2020	Pozytywny
17.	Poziom -1	Apteka, koniec korytarza	GP-4x ABC	2021	Pozytywny
18.	Poziom -1	Nowa część, warsztat, p. E1/17	GWM-3x AF	2024	Pozytywny - dokonano remontu
19.	Poziom -1	Nowa część, warsztat, p. E1/17	GP-4x ABC	2024	Pozytywny - zakupiono nową
20.	Poziom -1	Nowa część, endoskopia E3/03, w skrzynce hydrantowej	GP-4x ABC	2021	Pozytywny
21.	Poziom -1	Nowa część, korytarz obok p. E1/42	GP-4x ABC	2020	Pozytywny
22.	Poziom -1	Nowa część, p. E1/35	GP-6x ABC	2022	Pozytywny
23.	Poziom -1	Nowa część, p. E1/36 (archiwum)	GP-4x ABC	2021	Pozytywny
24.	Poziom -1	Nowa część, p. E1/38 (magazyn)	GP-4x ABC	2020	Pozytywny
25.	Poziom -1	Nowa część, korytarz obok p. E1/41 (rozdz. gł.)	GP-4x ABC	2021	Pozytywny
26.	Poziom -1	Nowa część, p. E1/47 (wentylatorownia), strona lewa	GP-6x ABC	2023	Pozytywny
27.	Poziom -1	Nowa część, p. E1/47 (wentylatorownia), strona prawa	GP-6x ABC	2023	Pozytywny
28.	Poziom -1	Nowa część, p. E1/44	GP-4x ABC	2021	Pozytywny
29.	Poziom -1	Nowa część, p. E1/46 (węzeł cieplny)	GP-6x ABC	2021	Pozytywny
30.	Poziom -1	Nowa część, korytarz przy p. E1/46 (węzeł cieplny)	GP-4x ABC	2020	Pozytywny
31.	Poziom -1	Nowa część, korytarz, obok kl. sch. przy hydrancie	GP-6x ABC	2023	Pozytywny
32.	Poziom -1	Nowa część, serwerownia (E1.50)	GP-6x ABC	2020	Pozytywny
33.	Poziom -1	Nowa część, serwerownia (E1.50)	UGS-2x	2024	Pozytywny - dokonano remontu
34.	Poziom -1	Nowa część, korytarz, obok szatni	GP-6x ABC	2024	Pozytywny - dokonano remontu
35.	Poziom -1	Nowa część, korytarz, obok p. E1/09	GP-6x ABC	2023	Pozytywny
36.	Poziom -1	Nowa część, p. E1/09	GP-6x ABC	2024	Pozytywny - dokonano remontu
37.	Poziom -1	Nowa część, p. E1/01 (BMS)	UGS-2x	2019	Pozytywny
38.	Poziom -1	Nowa część, p. E1/01 (BMS)	GP-4x ABC	2020	Pozytywny
39.	Poziom -1	Nowa część, główny hol	GP-4x ABC	2021	Pozytywny
40.	Poziom -1	Stara część, p. A1/21	GP-6x ABC	2023	Pozytywny
41.	Poziom -1	Stara część, korytarz, obok p. A1/21	GP-4x ABC	2020	Pozytywny
42.	Poziom -1	Stara część, korytarz, obok p. A1/27	GP-4x ABC	2021	Pozytywny
43.	Poziom -1	Stara część korytarz kuchni, obok p. A1/38	GP-4x ABC	2020	Pozytywny
44.	Poziom -1	Stara część, korytarz, obok p. A1/01	GP-4x ABC	2020	Pozytywny
45.	Poziom -1	Stara część, korytarz, obok p. B1.06	GP-4x ABC	2020	Pozytywny
46.	Poziom -1	Stara część, korytarz, obok p. B1.16	GP-4x ABC	2021	Pozytywny
47.	Poziom -1	Stara część, rozdzielnia elektryczna (B1.10)	GP-6x ABC	2023	Pozytywny
48.	Poziom -1	Stara część, rozdzielnia elektryczna (B1.10)	GS-5x BC	2021	Pozytywny
49.	Poziom -1	Stara część, węzeł cieplowniczy (B1.17)	GP-6x ABC	2024	Pozytywny - dokonano remontu
50.	Poziom -1	Stara część, klimatyzacja D (B1.16)	GS-5x BC	2019	Pozytywny
51.	Parter	Nowa część, hol główny, przy automatach z jedzeniem	GP-4x ABC	2020	Pozytywny
52.	Parter	Nowa część, hol główny	GP-4x ABC	2024	Pozytywny - zakupiono nową
53.	Parter	Nowa część, hol główny, przy wejściu głównym	GP-6x ABC	2024	Pozytywny - dokonano remontu
54.	Parter	Nowa część, w skrz. Hydrantowej obok kaplicy	GP-4x ABC	2020	Pozytywny
55.	Parter	Nowa część, klatka schodowa obok p. 2.02	GP-4x ABC	2024	Pozytywny - zakupiono nową
56.	Parter	Nowa część, izba przyjęć, przy wejściu na kl. sch.	GP-6x ABC	2023	Pozytywny
57.	Parter	Nowa część, izba przyjęć, słuza łózkowa E2/07	GP-4x ABC	2024	Pozytywny - zakupiono nową

58.	Parter	Nowa część, izba przyjęć, obok p. E2/61	GP-6x ABC	2023	Pozytywny
59.	Parter	Nowa część, izba przyjęć, obok p. E2/52	GP-6x ABC	2024	Pozytywny - dokonano remontu
60.	Parter	Nowa część, izolotka, obok p. E2/35 (w skrz. hyd.)	GP-6x ABC	2023	Pozytywny
61.	Parter	Stara część, oddział 3, klatka schodowa boczna	GP-4x ABC	2020	Pozytywny
62.	Parter	Stara część, oddział 3, obok p. B/2.37	GP-6x ABC	2024	Pozytywny - dokonano remontu
63.	Parter	Stara część, oddział 3, w skrzynce hydrantowej	GP-6x ABC	2024	Pozytywny - dokonano remontu
64.	Parter	Stara część, oddział 3, p. 2.03 (rehabilitacja)	GP-4x ABC	2020	Pozytywny
65.	Parter	Stara część, obok pracowni rentgenowskiej	GP-4x ABC	2023	Pozytywny
66.	Parter	Stara część, w pracowni rentgenowskiej	UGS-2x	2020	Pozytywny
67.	Parter	Stara część, poradnia, gabinet 4	GP-4x ABC	2021	Pozytywny
68.	Parter	Stara część, poradnia, stara sala konf. (1.17)	GP-4x ABC	2020	Pozytywny
69.	Piętro I	Nowa część, przy klatce schodowej	GP-4x ABC	2020	Pozytywny
70.	Piętro I	Nowa część, OAIT, przebieralnia	GP-4x ABC	2021	Pozytywny
71.	Piętro I	Nowa część, OAIT, obok skrzynki hydrantowej	GP-4x ABC	2020	Pozytywny
72.	Piętro I	Nowa część, OAIT, obok p. E3/35	GP-4x ABC	2021	Pozytywny
73.	Piętro I	Nowa część, bank tkanek	GP-4x ABC	2022	Pozytywny
74.	Piętro I	Stara część, oddział 1, klatka schodowa boczna	GP-4x ABC	2020	Pozytywny
75.	Piętro I	Stara część, oddział 1, obok p. B/3.27	GP-6x ABC	2024	Pozytywny - dokonano remontu
76.	Piętro I	Stara część, oddział 1, w skrzynce hydrantowej	GP-6x ABC	2024	Pozytywny - dokonano remontu
77.	Piętro II	Nowa część, przy klatce schodowej	GP-4x ABC	2020	Pozytywny
78.	Piętro II	Nowa część, korytarz przed blokiem operacyjnym	GP-4x ABC	2021	Pozytywny
79.	Piętro II	Nowa część, blok operacyjny, przed p. E4/07	GP-4x ABC	2020	Pozytywny
80.	Piętro II	Nowa część, blok operacyjny, przed p. E4/22	GP-4x ABC	2021	Pozytywny
81.	Piętro II	Nowa część, blok operacyjny, przed p. E4/26 (korytarz eksped.)	GP-4x ABC	2020	Pozytywny
82.	Piętro II	Stara część, oddział 2, klatka schodowa boczna	GP-6x ABC	2024	Pozytywny - dokonano remontu
83.	Piętro II	Stara część, oddział 2, obok p. B/4.30	GP-6x ABC	2024	Pozytywny - dokonano remontu
84.	Piętro II	Stara część, oddział 2, w skrzynce hydrantowej	GP-6x ABC	2024	Pozytywny - dokonano remontu
85.	Piętro III	Nowa część, przy klatce schodowej	GP-4x ABC	2020	Pozytywny
86.	Piętro III	Nowa część, korytarz administracji	GP-4x ABC	2020	Pozytywny
87.	Piętro III	Nowa część, p. dyrektora	GP-4x ABC	2021	Pozytywny
88.	Piętro III	Nowa część, korytarz medycyny nuklearnej	GP-4x ABC	2021	Pozytywny
89.	Piętro III	Stara część, p. klimatyzacji C, przy wejściu	GP-6x ABC	2024	Pozytywny - dokonano remontu
90.	Piętro III	Stara część, p. klimatyzacji C, środek pomieszczenia	GP-6x ABC	2024	Pozytywny - dokonano remontu
91.	Piętro III	Stara część, p. klimatyzacji B (maszynownia)	GP-6x ABC	2024	Pozytywny - dokonano remontu
92.	Piętro III	Stara część, w skrzynce hydrantowej naprzeciwko windy	GP-6x ABC	2024	Pozytywny - dokonano remontu
93.	Piętro IV	Nowa część, hol windy przy wejściu na ładowisko	AP-25 ABC	2024	Pozytywny - dokonano remontu
94.	Piętro IV	Nowa część, klatka schodowa przy wejściu na ładowisko	GP-4x ABC	2020	Pozytywny
95.	Piętro IV	Stara część, p. klimatyzacji A, przy wejściu	GP-6x ABC	2024	Pozytywny - dokonano remontu
96.	Piętro IV	Stara część, p. klimatyzacji A, przy skrzynce hydrantowej	GP-6x ABC	2024	Pozytywny - dokonano remontu
97.	Piętro IV	Stara część, p. klimatyzacji A, przy skrzynce hydrantowej	GP-6x ABC	2021	Pozytywny
98.	Piętro IV	Stara część, p. klimatyzacji A, antresola	GP-4x ABC	2020	Pozytywny
99.	Ładowisko	Dolna część	AP-25 ABC	2024	Pozytywny - dokonano remontu
100.	Ładowisko	Dolna część, w skrzynce hydrantowej	GP-6x ABC	2023	Pozytywny
101.	Ładowisko	Górna część	AP-25 ABC	2024	Pozytywny - dokonano remontu
102.	Ładowisko	Górna część, w skrzynce hydrantowej	GP-6x ABC	2023	Pozytywny

GAZA-ZOP Usługi z zakresu Bezpieczeństwa  
 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Śniadeckiego 5  
 NIP 643-177-55-94 REGON 149276775  
 tel. 602 763 929, 602 765 091

INSPER T O R  
 Ochrony Przeciwpożarowej  
 3/4  
 mgr inż. Jakub Czop  
 nr upr. SIOPA/54/2023/07/03

103.	Tlenownia	Przy wejściu	GP-6x ABC	2024	Pozytywny - dokonano remontu
104.	Sprężarkownia	Przy wejściu	GS-5x BC	2023	Pozytywny
105.	Rozdzielnia 0,42kV	Przy wejściu	GP-6x ABC	2024	Pozytywny - dokonano remontu
106.	Rozdzielnia 0,42kV	Przy wejściu	GS-5x BC	2023	Pozytywny
107.	Rozdzielnia SN6	Przy wejściu	GP-6x ABC	2024	Pozytywny - dokonano remontu
108.	Portiernia	Przy wejściu	GP-4x ABC	2021	Pozytywny
109.	Portiernia	Przy wejściu	UGS-2x	2023	Pozytywny
110.	Agregat prądowórczy	Przy wejściu	GS-5x BC	2023	Pozytywny
111.	Hydrofor	Przy wejściu	GP-4x ABC	2020	Pozytywny
112.	Kotłownia gazowa	Piwnica	GP-4x ABC	2020	Pozytywny
113.	Kotłownia gazowa	Parter	GP-4x ABC	2024	Pozytywny - dokonano remontu
114.	Kotłownia gazowa	Parter	GS-5x BC	2019	Pozytywny

### 3. Inne usługi w zakresie ochrony ppoż.:

- **Remont w/w. gaśnic:**
  - GP-6x/GWP-6x ABC – 23 szt.,
  - GWM-3x AF – 1 szt.,
  - GP-4x ABC – 1 szt.,
  - UGS-2x – 1 szt.,
  - AP-25x ABC – 3 szt.,
- **Hydranty wewnętrzne w ilości sztuk 36,**
  - Szczegóły w osobnym protokole,
- **Hydranty zewnętrzne w ilości sztuk 5,**
  - Szczegóły w osobnym protokole,

### 4. Dodatkowe informacje:

- **Następna kontrola: 01.2025 r.**

Zlecający:

KIEROWNIK  
DZIAŁU TECHNICZNEGO  
CENTRUM LECZENIA OPARZEŃ  
im. dr. Stanisława Sakowicza w Siemianowicach Śląskich

Szymon Bilski

Wykonawca:

GAS-CZOP Usługi z zakresu PPOż. S.C.  
41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Sniadeckiego 5  
NIP 643 177-55-94 REGON 389276775  
tel. 602 768 928, 602 768 091

INSPEKTOR  
Ochrony Przeciwpożarowej

mgr Jakub Czop  
nr upr. SIOPA/54/2023/07/03